



Firmware-Änderungen Speedphone 11 (Stand 05/2020)

Firmware Version 4.15

Veröffentlichungsdatum: 05/2020

Änderungen:

- Behoben: Teilweise vorkommender dauerhafter Rufton während eines Gesprächs
- Modifikation für zukünftige Firmware-Updates

Firmware Version 4.12

Veröffentlichungsdatum: 08/2019

ACHTUNG: Die Firmware Version 4.12 steht nur in Verbindung mit Speedport Smart 3 zur Verfügung

Änderungen:

- Ausgehende Telefonate schlagen fehl, Display zeigt „Nicht möglich“ an
- Eingehende Anrufer erhalten einen Freiton, der Anruf wird dem Angerufenen jedoch nicht signalisiert

Firmware Version 4.10

Veröffentlichungsdatum: 08/2018

- Umbenennung der Menüeinträge in Einstellungen. „Einstellung Basis“ jetzt „Basis“, „Einst. Telefonbuch“ jetzt „Telefonbuch“, „Einst. Rufnummer“ jetzt „Rufnummer“
- Kompatibilität jetzt mit FritzBoxen (ab FritzOS 7.0). Unterstützte Funktionen u. a. Rufnummernanzeige, Anruferidentifikation, Zugriff auf das Adressbuch der FritzBox, Anrufliste, Nutzung des FritzBox Anrufbeantworters.
- Akkuanzeige verbessert
- Zuordnung des Rufnummertyps in den Details der Anruferliste jetzt analog zum Speedphone 10. Bei Auswahl von „Meine Kontakte“ wird in den Details ersichtlich, mit welcher Nummer (Privat/Mobil/Arbeit) angerufen wurde (Unter „Unsere Kontakte“ kann diese Art der Anzeige aufgrund nicht festgelegter DECT-CAT-iq Standards nicht erfolgen)
- Kurzfristige Audiunterbrechung bei Anklopfen behoben
- Speedport Smart: Änderungen in „Unsere Kontakte“ werden gespeichert. Die vierte Nummer im Telefonbucheintrag (jetzt „Mobil 2“) normal verwendet und auch angewählt werden. Passwort für Sprachbox jetzt über Speedphone einstellbar.
- Die Auswahl der ausgehenden Rufnummer erfolgt jetzt standardmäßig über die Standardrufnummer (analog Speedphone 10).
- Rufnummer aus Telefonbuch vor Wahl jetzt editierbar
- Bei ausgeschaltetem Display im Gespräch, kann das Telefonat jetzt über ein einmaliges Drücken der Auflegetaste (Roter Hörer) beendet werden.
- Der Menüeintrag „Router WLAN“ wird nun auch in Kombination mit dem Speedport W922V angezeigt.



- Anzeige „Intern“ als rechter Softkey, nur wenn mehr als ein Speedphone angemeldet ist (Ausnahme: Speedport Smart, da auch die beiden Telefonbuchsen als „Intern“ gelten.
- Rufnummern können jetzt im internationalen Format (bspw. +49 ...) gespeichert werden
- Wird das Gespräch vom Gesprächspartner beendet, ist jetzt ein 10-sekündiges Besetztzeichen zu hören.
- Bei eingehenden Gesprächen wird jetzt richtigerweise die jeweilige angewählte Rufnummer angezeigt (nicht mehr „RufNr. X“).

Hinweis: Entsprechende Firmwares sind für die Speedphone 31 und 51 in Vorbereitung.

Firmware Version 4.01

Veröffentlichungsdatum: 09/2016

- erste ausgelieferte Version