

Firmware-Änderungen Speedport W 724V Typ A (Stand 01/2020)

Firmware Version 05011603.06.003

Veröffentlichungsdatum: 01/2020

- Verbesserte Router-Sicherheit (Security)
- Sicherstellung künftiger automatischer Online-Update (CERT)

Firmware Version 05011603.06.001

Veröffentlichungsdatum: 07/2018

- Deaktivierung der „Liste der sicheren E-Mail-Server“
 - Aus rechtlichen Gründen ist die Telekom angehalten, diese Funktion auszuschalten und die Aktivierung dem Kunden zu überlassen. Sie können die Funktion bei Bedarf jederzeit wieder selbst im Einrichtungsmenü des Speedport aktivieren (speedport.ip, Internet, -> „Liste der sicheren E-Mail-Server“)
- Verbesserte Stabilität bei der IP-Telefonie
- Verbesserungen im WLAN TO GO (queries over TCP)
- Sommerzeit-Umstellung: Speedphones zeigen nun die aktuelle Uhrzeit

Firmware Version 05011603.05.028

Veröffentlichungsdatum: 11/2017

- Verbesserte Unterstützung des Smartphones Huawei Honor 8 im Netzwerk
- Verschiedene Verbesserungen in der IP-Telefonie
- Verbesserte HD-Telefonie bei der Anwahl von Smartphones per Speedphone
- Verbesserungen bei der Nutzung der Hometalk App
- Verbesserte Zusammenarbeit mit der SpeedHome Bridge

Firmware Version 05011603.05.020

Veröffentlichungsdatum: 12/2016

- Verbesserte Stabilität bei langen ADSL-Anschlussleitungen
- Verbesserung des DSL Uploads (ReTx Retransmission)
- Verbesserung der manuellen Konfiguration der IP-Telefonie
- Verbesserung der automatischen Bereitstellung der IP-Telefonie
- Verbesserung der Signalisierung der IP-Telefonie bei Einwahl in fremde Netze



- Verbesserungen betr. Entertain und EntertainTV
- Verbesserung bei Nutzung von mehreren Media Receivern
- Verbessertes Handling von E-Mails mit Speedphone 50 und 500
- Fehlerbehebung in der Unterstützung des IPv6 Protokolls

Firmware Version 05011603.00.011

Veröffentlichungsdatum: 08/2016

Änderungen:

- Erfüllung rechtlicher Vorgaben wegen Verwendung von Open Source Software

Firmware Version 05011603.00.009

- Optimierung der IP-basierten Telefonie
- Optimierung des EasySupport

Firmware Version 05011603.00.007

- Optimierung abgehende Telefonie mit Speedphones
- Optimierung IPTV

Firmware Version 05011603.00.003

- Optimierung für Betrieb mit Speedphones
- Diagnostik-Seite in der Benutzeroberfläche
- Anpassung Adress-Vergabe für Media-Receiver
- Fehlerbehebungen im Bereich Internet Telefonie

Firmware Version 05011603.00.002

- Unterstützung BNG
- Aktualisierte Liste sicherer E-Mail-Server
- Fehlerbehebungen im Bereich VoIP
- Fehlerbehebungen im Bereich IPv6

Firmware Version 05011602.00.001



- Vectoring fähig
- Einschränkungen mit externen SIP-Clients gefixt (z.B. Hometalk APP)
- Optimierung bei der VoIP-Registrierung

Firmware Version 05011601.00.065

- Optimierung IPv6
- Optimierung automatische Konfiguration

Firmware Version 05011601.00.058

- erste ausgelieferte Version